

ООО «Автодифер»

Запчасти к автомобилям, автобусам, прицепной технике семейства МАЗ, МЗКТ и КАМАЗ

Адрес: РФ, 141031 Московская обл., Мытищинский р-н, пос. Вешки, дом 24а, территория ОАО «Вешки».

Телефоны: +7(495)111-95-19, +7(915) 111-15-19

E-mail: real\_v@avtodifer.ru

Ремкомплекты привода вентилятора			236-1308001	236-1308002	236-1308003	236-1308003-10	236-1308004
1	Манжета 38×60 привода вентилятора в сборе (резина)	210-1701230	1	1	1	1	1
2	Прокладка привода вентилятора (ПОН 0,6)	236-1308108	1	1	1	1	1
3	Прокладка привода вентилятора НЕ, БЕ (ПОН 1,0)	236-1308108-Б	1	1	1	1	1
4	Шайба гровер 8×10	252135-П2	3	3	3	3	3
5	Шпонка 22×6×9,5	314008-П2	1	1	1	1	1
6	Муфта привода вентилятора	236-1308090-В2		1	1		1
7	Вал привода вентилятора	236-1308050-В2			1	1	1
8	Шайба гровер 10×12	252136-П2				4	
9	Фланец упорный (оксидированный)	236-1308107-А				1	
10	Болт	201456-П29				3	
11	Гайка М 22×1,5	250659-П29				2	
12	Подшипник	6-0205					1
13	Подшипник	6-0305К					1

236-1308004-10	236-1308004-20
1	1
1	1
1	1
3	3
1	1
1	
	1
4	4
1	1
3	3
	2
1	1
1	1

## 238-1308003

ремкомплекты привода вентилятора			238-1308003-01	238-1308003-02	238-1308003-03
1	Манжета 38×60 привода вентилятора в сборе (резина)	210-1701230	1	1	1
2	Прокладка привода вентилятора (ПОН 0,6)	236-1308108	1	1	1
3	Прокладка привода вентилятора НЕ, БЕ (ПОН 1,0)	236-1308108-Б	1	1	1
4	Вал привода вентилятора	238НБ-1308050	1	1	1
5	Шайба гровер 8×10	252135-П2	3	3	3
6	Шпонка 22×6×9,5	314008-П2	1	1	1
7	Фланец упорный (оксидированный)	236-1308107-А		1	1
8	Подшипник	6-0205		1	
9	Подшипник	6-0305К		1	2
10	Гайка М 22×1,5	250659-П29		2	
11	Муфта привода вентилятора	236-1308090-В2		1	
12	Шестерня привода вентилятора	236-1308104-Б2			1