

ООО "АВТОДИФЕР"

Местоположение: РФ, 141031 Московская обл., Мытищинский р-н, пос. Вешки, дом 24а,
территория ОАО "Вешки". телефон +7 (495) 111-95-15; (915) 111-15-19; (4812) 620-120
prod@avtodifer.ru, www.avtodifer.ru

Предложение от 16 сентября 2019 г.

| Наименование | Индекс | Безналичный в RUB (без учета НДС) |
|---|-------------------|--------------------------------------|
| 11. Система питания. | | |
| Клапан пневматический Белаз | 8632.11.08.900 | шт 2 904,08 |
| 16. Сцепление. | | |
| Рем.комплект усилителя пневмогидравлического (ПГУ) (8250160920) | 8651-00 | шт 1 602,30 |
| Рем.комплект усилителя пневмогидравлического (ПГУ) (8250160920) | 8651-05 | шт 2 025,45 |
| Рем.комплект усилителя пневмогидравлического (ПГУ) (изд. 8050) | 8650 | к-т 1 319,85 |
| Усилитель пневмогидравлический (ПГУ) подвод справа, Лштока=112 | 8250.16.09.200-00 | шт 6 688,93 |
| 29. Подвеска. | | |
| Клапан накачки шин | 8114-2935100 | шт 1 181,00 |
| Кран управления пневмоподвеской полуприцепа (8012.2935200.00) | 64221-2935200-00 | шт 5 638,11 |
| Регулятор положения кузова прицепного состава с муфтой | 8606.2935200-00 | шт 2 659,38 |
| Регулятор уровня пола 8605.29.35.100 | 8605 | шт 2 123,52 |
| Регулятор уровня пола 8605.29.35.100-10 | 8605-10 | шт 2 248,77 |
| 35. Тормозная система. | | |
| Влагомаслоотделитель без глушителя МАЗ автобус | 8175.35.12.100-00 | шт 2 758,09 |
| Влагомаслоотделитель с глушителем МАЗ автобус | 8175.35.12.100-10 | шт 2 877,54 |
| Глушитель (D=69, d=28,8, H=55) | 8088 | шт 102,03 |
| Глушитель (D=87, d=28,8, H=60) | 8089 | шт 117,79 |
| Головка соединительная тип "ПАЛМ" (жёлтая, М16) с клапаном (6023) | 64226-3521111 | шт 335,95 |
| Головка соединительная тип "ПАЛМ" (красная, М16) с клапаном (6022) | 64226-3521110 | шт 335,95 |
| Клапан двухмагистральный (6025) | 64221-3562010 | шт 288,67 |
| Клапан защитный 4-х контурный (8040-10) | 64221-3515310-10 | шт 1 591,81 |
| Клапан перепускной с обратным потоком (8653) | 8653-3515010 | шт 698,44 |
| Клапан ускорительный (8001) | 64221-3518010 | шт 929,04 |
| Клапан ускорительный г.Минск (8001-10) с окном под глушитель шума | 64221-3518010-10 | шт 965,54 |
| Клапан ускорительный | 64221-3518010-20 | шт 1 016,97 |
| Кран пневматический моторного тормоза (8002) | 64221-3537110 | шт 524,24 |
| Кран тормозной двухконтурный | 8099.35.14.108-10 | шт 3 658,49 |
| Кран тормозной двухконтурный 180x134x193,50 | 8099.35.14.108-00 | шт 3 583,44 |
| Кран тормозной двухконтурный г.Минск 85x85x144,5 | 8299.35.14.100-10 | шт 3 050,07 |
| Кран тормозной двухконтурный г.Минск 85x85x165 | 8299.35.14.100 | шт 3 050,07 |
| Кран тормозной двухсекционный (главный) без рычага КАМАЗ г.Минск (8648) | 8648-3514108 | шт 3 026,02 |
| Кран тормозной двухсекционный (главный) г.Минск (8090-3514100-00) | 64221-3514100-00 | шт 4 055,43 |
| Патрон регенерационный (сменный элемент Осушителя) (8043) 8043.35.12.470 (Рем.комплект 8673-02) | 64221-3512500 | шт 4 234,65 |
| Регулятор давления воздуха с адсорбером (осушитель воздуха) выхода 3 (8043) | 64221-3512010 | шт 4 918,94 |
| Регулятор давления воздуха с адсорбером (осушитель воздуха) выхода 4 | 8043.35.12.010.50 | шт 4 899,03 |
| Регулятор тормозных сил (8007-10 / 8007-00) | 64221-3533010 | шт 2 521,68 |
| Регулятор тормозных сил (п/п с пневмоподвеской) | 8707.35.33.100.01 | шт 7 417,39 |
| Регулятор тормозных сил автоматический | 8691.35.33.100 | шт 6 038,76 |
| Рем.комплект влагомаслоотделителя 8175.35.12.100-00 | 8750-00 | к-т 397,95 |
| Рем.комплект воздухораспределителя (изд7494) | 8681 | к-т 1 918,35 |
| Рем.комплект головки клапана ускорительного (изд8001) | 8670 | к-т 361,20 |
| Рем.комплект головки соединительной без клапана (изд 7492) | 8626 | к-т 152,25 |
| Рем.комплект головки соединительной без клапана (изд 7493) | 8627 | к-т 159,50 |
| Рем.комплект головки соединительной с клапаном (изд 6022) | 8622 | к-т 155,40 |

| Наименование | Индекс | Безналичный в RUB | |
|---|--------------|-------------------|----------|
| | | (без учета НДС) | |
| Рем.комплект головки соединительной с клапаном (изд 6023) | 8625 | к-т | 174,30 |
| Рем.комплект клапана защитного 4-х контурного (изд 8040) | 8678 | к-т | 1 451,10 |
| Рем.комплект клапана пневматического | 8697 | шт | 1 013,25 |
| Рем.комплект клапана управления тормозами (изд6024) | 8669 | к-т | 989,10 |
| Рем.комплект крана пневматического моторного тормоза (изд 8002) | 8624 | к-т | 345,45 |
| Рем.комплект крана тормозного 2-х секционного (главного) (изд8000) | 8671 | шт | 1 290,45 |
| Рем.комплект крана тормозного 2-х секционного (главного) (изд8000) | 8672 | к-т | 1 282,05 |
| Рем.комплект крана тормозного с ручным управлением (изд 6029) | 8623 | к-т | 1 176,00 |
| Рем.комплект регулятора давления воздуха с адсорбером (ремонт патрона регенерац.)(изд8043) | 8673-01 | к-т | 1 864,80 |
| Рем.комплект регулятора давления воздуха с адсорбером (ремонт самого регулятора)(изд.8043) | 8673-00 | к-т | 999,60 |
| Рем.комплект регулятора тормозных сил (изд8007) | 8682 | к-т | 1 648,50 |
| Рычаг регулятора тормозных сил в сборе,КАМАЗ | 8097-3533065 | шт | 188,30 |
| Элемент упругий регулятора тормозных сил (L=260) | 8638-3533110 | шт | 569,04 |
| 61. Дверь кабины. | | | |
| Пневмораспределитель | 8637-6108100 | шт | 1 407,66 |

Здесь указаны цены завода-изготовителя

Для Вас специальная скидка от цен завода - скидка 5%

При заказе от 300.000 до 600.000 руб. - скидка 10%

При заказе от 600.000 до 1.000.000 руб. - скидка 12%

При заказе от 1.000.000 руб. - скидка 14%

Срок исполнения - до 15 дней.

Поставить можем любую тормозную аппаратуру ММЗ им.Вавилова.

На рем.комплекты скидок нет.